

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 150Pk



Numéro de référence 307116
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2018 / 11
 Kilométrage 157 047 km

Numéro de châssis
 WV1ZZZ7HZKX001602

Condition technique

Remarques
 L1H1, DSG automatique, airco, pdc, métalllic
 (A15)

Prix € 16900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 110 kg
Poids net	1 890 kg
Poids nominal brut	3 000 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 300 kg
Empattement	300 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	l'arrière
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Bleu
Métallique	✓
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	110 Kw (149 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	257 cm
Largeur de la caisse	157 cm
Hauteur de la caisse	141 cm
Hauteur du plancher de chargement	58 cm
Hauteur de passage	129 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L1H1, DSG automatique, airco, pdc, métalllic
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profile roue de secours	8 mm

Coordonnées



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus / essieux



Tel: +31 183 668 444

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○●	Raisonna de l'État
●●○●●	Etat modérée
●●○●○	Ne répond pas aux exigences