

# VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 140PK AUT!



Numéro de référence 307125  
 Genre Camionnette  
 Spécification Camionnette fermée  
 Année 2019 / 07  
 Kilométrage 157 103 km

**Numéro de châssis**  
 WV1ZZZSYZK9073143

Condition technique

**Remarques**  
 L3H2 (L2H1) Automaat LED 140PK Euro6  
 ( A15 )

**Prix € 25900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Nombre d'essieux                           | 2        |
| Configuration                              | 4x2      |
| Type de plancher                           | 1 505 kg |
| Poids net                                  | 1 995 kg |
| Poids nominal brut                         | 3 500 kg |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg   |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 3 000 kg |
| Empattement                                | 364 cm   |
| Type de suspension                         | à lames  |

### Cabine

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Type de cabine           | Cabine simple    |
| Air conditionné          | ✓                |
| Nombre d'airbags         | 1                |
| Aide au stationnement    | Avant et arrière |
| Vitre teintée            | ✓                |
| Vitres électriques       | ✓                |
| Rétroviseurs électriques | ✓                |
| Cloison intermédiaire    | ✓                |
| Système GPS              | ✓                |
| Couleur                  | Argent           |
| Métallique               | ✓                |
| Guide d'entretien        | ✓                |
| Miroirs chauffants       | ✓                |
| Caméra de recul          | ✓                |

### Ligne d'entraînement

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur        | 103 Kw (140 Hp)          |
| Type de carburant          | Gas-oil                  |
| Norme Euro                 | 6                        |
| Type de distribution       | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Automatique              |
| Vitesses                   | 7                        |
| Direction assistée         | ✓                        |
| ABS                        | ✓                        |
| ASR                        | ✓                        |

### Carroserie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Modèle construction               | rallongé     |
| Longueur de la caisse             | 327 cm       |
| Largeur de la caisse              | 178 cm       |
| Hauteur de la caisse              | 174 cm       |
| Hauteur du plancher de chargement | 62 cm        |
| Marchepied arrière                | ✓            |
| Galerie                           | Aucun        |
| Fermeture arrière                 | Porte double |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 3        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Remarques | L3H2 (L2H1) Automaat LED 140PK Euro6 1e Eigenaar! |
|-----------|---------------------------------------------------|

### Coordonnées




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

État interne



État extérieur



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 205/75R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 205/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences