

MERCEDES-BENZ SPRINTER 211 CDI L2H2



Numéro de référence 307210
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2020 / 11
Kilométrage 23 781 km

Numéro de châssis
W1V9106231P263547

Condition technique

Remarques

L2H2, Mbox, navi, 23 dkm.!!

(A15)

Prix € 21750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	892 kg
Poids net	2 108 kg
Poids nominal brut	3 000 kg
Empattement	392 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Orange
Guide d'entretien	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	84 Kw (114 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	327 cm
Largeur de la caisse	178 cm
Hauteur de la caisse	199 cm
Hauteur du plancher de chargement	60 cm
Hauteur de passage	190 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques L2H2, Mbox, navi, 23 dkm.!!

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences