

# VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 L1H1 109PK Trekhaak

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 307313  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2012 / 05  
Kilométrage 238 545 km

**Numéro de châssis**  
WV1ZZZ2EZC6038949

Condition technique

**Remarques**  
L1H1 109PK Trekhaak  
( A15 )

**Prix €7900**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01



## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	915 kg
Poids net	2 085 kg
Poids nominal brut	3 000 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	325 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Noir
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	80 Kw (109 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Modèle construction	standard
Longueur de la caisse	270 cm
Largeur de la caisse	177 cm
Hauteur de la caisse	168 cm
Hauteur du plancher de chargement	63 cm
Hauteur de passage	154 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L1H1 109PK Trekhaak
-----------	---------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	3 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences