

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES



Numéro de référence 307349
Genre Camionnette
Spécification Transport de
Année 2021 / 06
Kilométrage 54 992 km

Numéro de châssis
W1V44770313866267

Condition technique

Remarques
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Prix €35900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01



Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 032 kg
Poids nominal brut	3 200 kg
Empattement	320 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	4
Essuie-glace arrière	
Aide au stationnement	Aucun
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Couleur	Gris
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	100 Kw (136 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Longueur de la caisse	68 cm
Largeur de la caisse	134 cm
Hauteur de la caisse	121 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	9
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques
L2 9PRS TOURER-PRO
Automaat Airco Navi 2xZijdeur
Euro6!

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences