

## RENAULT TRAFIC 1.6 DCI



Numéro de référence 307554  
 Genre Camionnette  
 Spécification Camionnette fermée  
 Année 2017 / 06  
 Kilométrage 162 023 km

**Numéro de châssis**  
 VF1FL000X58385382

Condition technique

### Remarques

DUBBELE SCHUIFDEUR 145 PK AC  
 ( A15 )

**Prix € 18950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Nombre d'essieux                           | 2                  |
| Configuration                              | 4x2                |
| Type de plancher                           | 1 305 kg           |
| Poids net                                  | 1 735 kg           |
| Poids nominal brut                         | 3 040 kg           |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg             |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 000 kg           |
| Crochet d'attelage                         | ✓                  |
| Empattement                                | 350 cm             |
| Jantes en aluminium                        | ✓                  |
| Type de suspension                         | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine           | Cabine simple |
| Tempomat                 | ✓             |
| Air conditionné          | ✓             |
| Nombre d'airbags         | 2             |
| Aide au stationnement    | l'arrière     |
| Vitres électriques       | ✓             |
| Rétroviseurs électriques | ✓             |
| Cloison intermédiaire    | ✓             |
| Système GPS              | ✓             |
| Couleur                  | Gris          |
| Guide d'entretien        | ✓             |
| Caméra de recul          | ✓             |

### Ligne d'entraînement

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Puissance du moteur        | 107 Kw (145 Hp)        |
| Type de carburant          | Gas-oil                |
| Norme Euro                 | 6                      |
| Type de distribution       | Chaîne de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle         |
| Vitesses                   | 6                      |
| Direction assistée         | ✓                      |
| ABS                        | ✓                      |
| ASR                        | ✓                      |

### Carrosserie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Modèle construction               | rallongé     |
| Longueur de la caisse             | 270 cm       |
| Largeur de la caisse              | 164 cm       |
| Hauteur de la caisse              | 137 cm       |
| Hauteur du plancher de chargement | 55 cm        |
| Hauteur de passage                | 130 cm       |
| Marchepied arrière                | ✓            |
| Galerie                           | Aucun        |
| Portières latérales               | 2            |
| Vitres latérales                  | 4            |
| Fermeture arrière                 | Porte double |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 3        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Remarques | DUBBELE SCHUIFDEUR 145 PK AC EURO6! |
|-----------|-------------------------------------|

### Pneus/roues

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Roue de secours         | ✓    |
| Profile roue de secours | 7 mm |

### Coordonnées




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

État interne



État extérieur



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 235/50R18,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 235/50R18,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences