

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 DUB.CAB Open-L



Numéro de référence 307749

Genre Camionnette

Spécification Plateau ridelles

Année 2022 / 02

Kilométrage 31 116 km

Numéro de châssis

W1V9072351N166156

Condition technique

Remarques

Dubbel Cabine Open-Laadbak

(A15)

Prix € 33900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 132 kg
Poids net	2 368 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	3 500 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	105 Kw (143 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	341 cm
Largeur de la caisse	203 cm
Hauteur de la caisse	40 cm
Hauteur du plancher de chargement	99 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	2
Vitres latérales	2
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	7
Configuration des sièges	3+4
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	Dubbel Cabine Open-Laadbak 3.5T-Trekhaak Airco Euro6!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profil roue de secours	9 mm

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences