

OPEL VIVARO 1.6 CDTI



Numéro de référence 307880
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2015 / 07
 Kilométrage 285 284 km

Numéro de châssis
 W0L2F711FFV645201

Condition technique

Remarques
 LANG DUBBELCABINE AC
 (A15)

Prix € 9950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 086 kg
Poids net	1 854 kg
Poids nominal brut	2 940 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	350 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	4
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Bleu
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	88 Kw (120 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	185 cm
Largeur de la caisse	164 cm
Hauteur de la caisse	137 cm
Hauteur du plancher de chargement	55 cm
Hauteur de passage	130 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Vitres latérales	2
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	5
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	LANG DUBBELCABINE AC
-----------	----------------------

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profilé roue de secours	5 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences