

FORD TRANSIT 350 2.2 TDCI



Numéro de référence 308014
Genre Camionnette
Spécification Frigo
Année 2015 / 01
Kilométrage 121 107 km

Numéro de châssis
WF0XXTTGXEG49198

Condition technique

Remarques
KOELWAGEN DAG/NACHT AIRCO
(A15)

Prix €15950



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 329 kg
Poids net	2 171 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 800 kg
Empattement	375 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	92 Kw (125 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carroserie

Modèle construction	surélevé et rallongé
Longueur de la caisse	320 cm
Largeur de la caisse	175 cm
Hauteur de la caisse	215 cm
Hauteur du plancher de chargement	65 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Système frigorifique

Type de moteur de refroidissement	Waeco frigo
Moteur de refroidissement	électrique
Type de refroidissement	Refroidissement
Réfrigération jour/nuit	Réfrigération jour et nuit

Remarques

Remarques	KOELWAGEN DAG/NACHT AIRCO
-----------	---------------------------

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Système frigorifique

Systèmes ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état
●●●●●●●● Bon état
●●●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●●●● Etat modérée
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences