

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 Wp-Inrichting

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 308042
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2016 / 01
Kilométrage 155 802 km

Numéro de châssis
WDB9066331P188320

Condition technique

Remarques
L2H2 Wp-Inrichting Euro6 Camera Sidebars
(A15)

Prix €17750



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 910 kg
Poids net 2 590 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg
Empattement 367 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 70 Kw (95 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 330 cm
Largeur de la caisse 178 cm
Hauteur de la caisse 191 cm
Hauteur du plancher de chargement 68 cm
Hauteur de passage 181 cm
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Wp-Inrichting Euro6
Camera Sidebars Oh-historie!

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 7 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie


État interne

État extérieur


Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences