

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Dubbel Cabine

# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 308096  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2019 / 04  
Kilométrage 54 130 km

**Numéro de châssis**  
WDB9076331P102824

Condition technique

**Remarques**  
L2H2 Dubbel Cabine Airco Automaat Mbus  
( A15 )

**Prix € 29900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Poids net 2 355 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Double cabine  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitre teintée  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Couleur Blanc  
Miroirs chauffants  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 268 cm  
Largeur de la caisse 177 cm  
Hauteur de la caisse 198 cm  
Hauteur du plancher de chargement 69 cm  
Marchepied arrière  
Galerie  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 7  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques L2H2 Dubbel Cabine Airco  
Automaat Mbus Rwd Euro6!

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0 à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0 à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état  
●●●●●●●● Bon état  
●●●●●●●● Raisonnable de l'État  
●●●●●●●● Etat modérée  
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences