

MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 Dubbel Cabine

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 308098
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2022 / 03
Kilométrage 46 351 km

Numéro de châssis
W1V9076331P436698

Condition technique

Remarques
L2H2 Dubbel Cabine Airco 2800kg-Trekhaak
(A15)

Prix €32900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Crochet d'attelage
Empattement 367 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Double cabine
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitre teintée
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 110 Kw (149 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 232 cm
Largeur de la caisse 177 cm
Hauteur de la caisse 197 cm
Hauteur du plancher de chargement 71 cm
Marchepied arrière
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 7
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Dubbel Cabine Airco
2800kg-Trekhaak 150Pk Euro6!

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences