

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI



Numéro de référence 308226
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 01
Kilométrage 135 327 km

Numéro de châssis
WV1ZZZSYZK9008740

Condition technique

Remarques

AC EURO6

(A15)



Prix €16950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

| | |
|--|----------|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Configuration | 4x2 |
| Type de plancher | 1 020 kg |
| Poids net | 1 980 kg |
| Poids nominal brut | 3 000 kg |
| Capacité de remorquage non freiné | 750 kg |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 500 kg |
| Empattement | 364 cm |
| Type de suspension | à lames |

Cabine

| | |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine | Cabine simple |
| Tempomat | |
| Air conditionné | |
| Nombre d'airbags | 1 |
| Aide au stationnement | Aucun |
| Vitres électriques | |
| Rétroviseurs électriques | |
| Cloison intermédiaire | |
| Couleur | Bleu |
| Caméra de recul | |

Ligne d'entraînement

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur | 75 Kw (102 Hp) |
| Type de carburant | Gas-oil |
| Norme Euro | 6 |
| Type de distribution | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Vitesses | 6 |
| Direction assistée | |
| ABS | |
| ASR | |

Carrosserie

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modèle construction | rallongé et surélevé |
| Longueur de la caisse | 320 cm |
| Largeur de la caisse | 178 cm |
| Hauteur de la caisse | 193 cm |
| Hauteur du plancher de chargement | 58 cm |
| Hauteur de passage | 183 cm |
| Galerie | Aucun |
| Portières latérales | 1 |
| Fermeture arrière | Porte double |

Chaises

| | |
|---------------------|----------|
| Places assises | 3 |
| Revêtement de siège | en tissu |

Remarques

| | |
|-----------|----------|
| Remarques | AC EURO6 |
|-----------|----------|

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences