MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI



Numéro de réference 308342 Genre Camionnette Spécification Camionnette fermée Année 2018 / 02 Kilométrage 261 633 km

Numéro de châssis WDB9066331P584102

Condition technique 🥥 🔵 🔵 🔵 Remarques

(A15)


AC CRUISE STANDKACHEL EURO6







The Netherlands



Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01







Prix €17950

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 4x2 Type de plancher 1 231 kg 2 269 kg Poids net 3 500 kg Poids nominal brut Capacité de remorquage non 750 kg freiné Capacité de remorquage 2 000 kg

freinée, Axe médian

Crochet d'attelage

Empattement 367 cm Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple

Air conditionné

Webasto

Nombre d'airbags Aide au stationnement Aucun

Vitres electriques Rétoviseurs électriques Cloison intermédiaire

Couleur Argent

Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur

Type de carburant Norme Euro

Type de distribution

Genre de boîte de vitesses

Direction assistée

ABS **ASR** 105 Kw (143 Hp)

Gas-oil

Chaîne de transmission

Automatique

Carroserie

Modèle construction rallongé et surélevé Longueur de la caisse 330 cm

178 cm Largeur de la caisse Hauteur de la caisse 191 cm Hauteur du plancher de 68 cm

chargement

181 cm Hauteur de passage Galerie Aucun

Portières latérales

Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises Revêtement de siège en tissu

Remarques

AC CRUISE STANDKACHEL Remarques

EURO6

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions





Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12

4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage Électrique 00000

Cabine Interne 00000 00000 Extérieures Colonne de direction 00000 Suspension 00000 00000 Châssis Freins 00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du Système de refroidissement 🔵 🌑 🔘 🔘 Système de carburant 0000 Système d'échappement Système de graissage 0000 Boîte de vitesses 3330 Embrayage 00000 Transmisson 33330

Carroserie

État interne 0000 Etat extérieur

Pneus/roues

Pneus 00000

Pneus / essieux



Mesure des pneus:235/65R16,0 à lames Freins à disques



Mesure des pneus:235/65R16,0 à lames Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état Bon état

Raisonnable de l'État **O C** Etat modérée

Ne répond pas aux exigences