

# VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 L2H2 Airco NAP!



Numéro de référence 308406  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2016 / 03  
Kilométrage 154 448 km

**Numéro de châssis**  
WV1ZZZ2EZG6018759

Condition technique

**Remarques**  
L2H2, airco, navi, pdc, cruise, trekhaak  
( A15 )

**Prix €14900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 1 414 kg  
Poids net 2 086 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 6  
Aide au stationnement Avant et arrière  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Argent  
Métallique  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 100 Kw (136 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 5  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carroserie

Longueur de la caisse 333 cm  
Largeur de la caisse 177 cm  
Hauteur de la caisse 196 cm  
Hauteur du plancher de chargement 65 cm  
Hauteur de passage 183 cm  
Marchepied arrière  
Galerie avec rouleau  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en cuir artificiel  
Siège confort gauche

### Remarques

Remarques L2H2, airco, navi, pdc, cruise, trekhaak

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie


État interne

Etat extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences