

MERCEDES-BENZ SPRINTER 311



Numéro de référence 308425
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2008 / 04
Kilométrage 246 314 km

Numéro de châssis
WDB9066351S287868

Condition technique 

Remarques
AC AUTOMAAT CRUISE
(A15)



Prix €7950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 395 kg
Poids net	2 105 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 800 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	432 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Bleu
Métallique	
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	80 Kw (109 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	4
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Modèle construction	surélevé et rallongé
Longueur de la caisse	430 cm
Largeur de la caisse	176 cm
Hauteur de la caisse	191 cm
Hauteur du plancher de chargement	68 cm
Hauteur de passage	181 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	AC AUTOMAAT CRUISE
-----------	--------------------

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences