

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H1 Mbus Rwd A

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 308448
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 09
Kilométrage 156 461 km

Numéro de châssis
WDB9076331P127171

Condition technique

Remarques
L2H1 Mbus Rwd/ Achterwielaandrijving
(A15)

Prix € 23900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 355 kg
Poids net 2 145 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg
Crochet d'attelage
Empattement 367 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tachygraphe
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Argent
Guide d'entretien
Miroirs chauffants
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 333 cm
Largeur de la caisse 177 cm
Hauteur de la caisse 166 cm
Hauteur du plancher de chargement 68 cm
Hauteur de passage 154 cm
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu
Siège confort gauche

Remarques

Remarques L2H1 Mbus Rwd/
Achterwielaandrijving 143Pk
Airco Euro6!

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 7 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~motor~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur


Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences