

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI



Numéro de référence 308483
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2021 / 02
 Kilométrage 73 493 km

Numéro de châssis
 W1V44760313830108

Condition technique

Remarques
 AC CAMERA EURO6!
 (A15)

Prix € 24950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	828 kg
Poids net	1 972 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	320 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Blanc
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	245 cm
Largeur de la caisse	165 cm
Hauteur de la caisse	131 cm
Hauteur du plancher de chargement	55 cm
Hauteur de passage	121 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double
Équipement d'atelier	✓

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	AC CAMERA EURO6!
-----------	------------------

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences