

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Numéro de référence 308504  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2023 / 12  
Kilométrage 6 km

**Numéro de châssis**  
W1V3MBFZ7PP580120

Condition technique

**Remarques**  
AC AUTOMAAT MBUX10 EURO6 NIEUW  
( A15 )

**Prix €48950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Noir  
Métallique  
Guide d'entretien  
Miroirs chauffants  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 140 Kw (190 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Modèle construction rallongé et surélevé  
Longueur de la caisse 333 cm  
Largeur de la caisse 177 cm  
Hauteur de la caisse 196 cm  
Hauteur du plancher de chargement 68 cm  
Galerie Aucun  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en tissu  
Siège confort gauche

### Remarques

Remarques AC AUTOMAAT MBUX10  
EURO6 NIEUW

### Pneus/roues

Roue de secours  
Profile roue de secours 8 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Suspension

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~motor~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences