

FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Numéro de référence 308518
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2020 / 10
Kilométrage 65 140 km

Numéro de châssis
ZFA25000002P69395

Condition technique

Remarques

Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi
(A15)

Prix € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 685 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Empattement	404 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Système GPS	✓
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	103 Kw (140 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	423 cm
Largeur de la caisse	203 cm
Hauteur de la caisse	224 cm
Hauteur du plancher de chargement	98 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Hayon

Hayon	✓
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	dhollandia dhlm 08
Grandeur du plateau	145x210

Remarques

Remarques	Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi Euro6!
-----------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



1



Mesure des pneus: 215/70R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

2



Mesure des pneus: 215/70R15,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences