

OPEL VIVARO 1.6 CDTI L2H1



Numéro de référence 308571
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2018 / 11
Kilométrage 105 877 km

Numéro de châssis
W0VF7F609KV602892

Condition technique

Remarques

lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak,
(A15)

Prix € 14900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 305 kg
Poids net	1 725 kg
Poids nominal brut	3 030 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	350 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Système GPS	✓
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	70 Kw (95 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	271 cm
Largeur de la caisse	164 cm
Hauteur de la caisse	143 cm
Hauteur du plancher de chargement	51 cm
Hauteur de passage	130 cm
Galerie	avec rouleau
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak, 105 dkm.
-----------	---

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus / essieux



Tel: +31 183 668 444

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

100

Très bon état

Bon état

Raisonnable de l'État

Etat modérée

Ne répond pas aux exigences