

# RENAULT MASTER 2.3 DCI 170 L2H2 DC



Numéro de référence 308576  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2019 / 08  
Kilométrage 146 891 km

**Numéro de châssis**  
VF1MA000X63606247

Condition technique

**Remarques**  
L2H2, dubbele cabine, airco, pdc, trekhaak  
( A15 )

**Prix €16900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 311 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	373 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Double cabine
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	125 Kw (170 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	211 cm
Largeur de la caisse	175 cm
Hauteur de la caisse	188 cm
Hauteur du plancher de chargement	56 cm
Hauteur de passage	181 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Vitres latérales	2
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L2H2, dubbele cabine, airco, pdc, trekhaak
-----------	--------------------------------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences