

## IVECO DAILY 70C18 L4H2 Maxi 3.0Ltr!!



Numéro de référence 308874  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2019 / 05  
Kilométrage 133 616 km

**Numéro de châssis**  
ZCFC270D505290279

Condition technique

**Remarques**  
L4H2 Maxi 3.0Ltr 180Pk Dubbellucht  
( A15 )

**Prix € 29900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	
Poids net	3 330 kg
Poids nominal brut	7 000 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	410 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Tachygraphe	
Tachygraphe numérique	
Webasto	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	132 Kw (179 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carroserie

Longueur de la caisse	468 cm
Largeur de la caisse	182 cm
Hauteur de la caisse	188 cm
Hauteur du plancher de chargement	91 cm
Hauteur de passage	180 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu
Siège confort	gauche

### Remarques

Remarques	L4H2 Maxi 3.0Ltr 180Pk Dubbellucht Webasto-Standkachel Euro6!
-----------	---

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Suspension

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/75R16,0 à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/75R16,0 à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
     Bon état  
     Raisonnable de l'État  
     Etat modérée  
     Ne répond pas aux exigences