

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 L



Numéro de référence 308995
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2020 / 02
 Kilométrage 97 197 km

Numéro de châssis
 WV1ZZZ7HZLH029172

Condition technique

Remarques
 T6.1 L1H1 LED Automaat 150Pk Euro6
 (A15)

Prix € 29800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	940 kg
Poids net	1 860 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 500 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	300 cm
Jantes en aluminium	✓
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	2
Essuie-glace arrière	✓
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Couleur	Noir
Métallique	✓
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	110 Kw (149 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	242 cm
Largeur de la caisse	163 cm
Hauteur de la caisse	137 cm
Hauteur du plancher de chargement	60 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	T6.1 L1H1 LED Automaat 150Pk Euro6 1eEigenaar!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 235/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 235/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences