

MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 L2H2 Airco Mbus

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 309040
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 01
Kilométrage 233 374 km

Numéro de châssis
WDB9076531P036698

Condition technique

Remarques
L2H2 Airco Mbus Dubbellucht Trekhaak
(A15)

Prix € 25900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	
Poids net	3 250 kg
Poids nominal brut	5 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Webasto	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Longueur de la caisse	333 cm
Largeur de la caisse	177 cm
Hauteur de la caisse	196 cm
Hauteur du plancher de chargement	71 cm
Hauteur de passage	183 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu
Siège confort	gauche

Remarques

Remarques	L2H2 Airco Mbus Dubbellucht Trekhaak 163Pk Euro6!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences