# VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 Airco I

| | |
|---|---|
| Numéro de réference | 309047 |
| Genre | Camionnette |
| Spécification | Camionnette fermée |
| Année | 2018 / 03 |
| Kilométrage | 106 099 km |

**Numéro de châssis**
WV1ZZZ7HZJH086282

Condition technique

**Remarques**
L1H1 Airco Deuren Trekhaak 102Pk NAP ( A15 )

## Prix € 14900


KLEYN VANS
KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


# Equipement

## Châssis

| | |
|---|---|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Configuration | 4x2 |
| Type de plancher | 989 kg |
| Poids net | 1 811 kg |
| Poids nominal brut | 2 800 kg |
| Capacité de remorquage non freiné | 750 kg |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 200 kg |
| Crochet d'attelage | √ |
| Empattement | 300 cm |
| Type de suspension | ressort hélicoïdal |

## Cabine

| | |
|---|---|
| Type de cabine | Cabine simple |
| Tempomat | √ |
| Air conditionné | √ |
| Nombre d'airbags | 2 |
| Aide au stationnement | l'arrière |
| Vitres electriques | √ |
| Rétoviseurs électriques | √ |
| Cloison intermédiaire | √ |
| Couleur | Blanc |
| Guide d'entretien | √ |
| Miroirs chauffants | √ |

## Ligne d'entraînement

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur | 75 Kw (102 Hp) |
| Type de carburant | Gas-oil |
| Norme Euro | 6 |
| Type de distribution | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Vitesses | 5 |
| Direction assistée | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |

## Carroserie

| | |
|---|---|
| Longueur de la caisse | 239 cm |
| Largeur de la caisse | 159 cm |
| Hauteur de la caisse | 137 cm |
| Hauteur du plancher de chargement | 55 cm |
| Hauteur de passage | 129 cm |
| Galerie | Aucun |
| Portières latérales | 1 |
| Fermeture arrière | Porte double |

## Chaises

| | |
|---|---|
| Places assises | 2 |
| Revêtement de siège | en tissu |

## Remarques

| | |
|---|---|
| Remarques | L1H1 Airco Deuren Trekhaak 102Pk NAP Oh-historie Euro6! |

## Pneus/roues

| | |
|---|---|
| Roue de secours | √ |

**Coordonnées**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Agréée et compétente**

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions




Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

| | |
|---|---|
| Tableau affichage | ●●●●○ |
| Électrique | ●●●●○ |

### Cabine

| | |
|---|---|
| Interne | ●●●●○ |
| Extérieures | ●●●○○ |
| Colonne de direction | ●●●●○ |
| Suspension | ●●●●○ |
| Châssis | ●●●●○ |
| Freins | ●●●●○ |

### Ligne d'entraînement

| | |
|---|---|
| Les données générales du moteur | ●●●○○ |
| Système de refroidissement | ●●●●○ |
| Système de carburant | ●●●●○ |
| Système d'échappement | ●●●●○ |
| Système de graissage | ●●●○○ |
| Boîte de vitesses | ●●●●○ |
| Embrayage | ●●●●○ |
| Transmisson | ●●●●○ |

### Carroserie

| | |
|---|---|
| État interne | ●●●●○ |
| Etat extérieur | ●●●●○ |

### Pneus/roues

| | |
|---|---|
| Pneus | ●●●○○ |

## Pneus / essieux

**1**

Mesure des pneus:205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

**2**

Mesure des pneus:205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

**Coordonnées**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Légende pour le rapport d'inspection**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Très bon état |
| ●●●●○ | Bon état |
| ●●●○○ | Raisonnable de l'État |
| ●●○○○ | Etat modérée |
| ●○○○○ | Ne répond pas aux exigences |