

## MERCEDES-BENZ SPRINTER 516 CDI



Numéro de référence 309105  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2019 / 09  
Kilométrage 225 939 km

**Numéro de châssis**  
WDB9076551P152955

Condition technique

**Remarques**  
AC AUTOMAAT CRUISE CAMERA MBUX  
( A15 )



**Prix €27950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	
Type de plancher	949 kg
Poids net	2 551 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	3 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Modèle construction	surélevé et rallongé
Longueur de la caisse	437 cm
Largeur de la caisse	177 cm
Hauteur de la caisse	197 cm
Hauteur du plancher de chargement	69 cm
Hauteur de passage	184 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	AC AUTOMAAT CRUISE CAMERA MBUX EURO6
-----------	---

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie


État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0 à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0 à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état  
●●●●●●●● Bon état  
●●●●●●●● Raisonnable de l'État  
●●●●●●●● Etat modérée  
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences