MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG



Numéro de réference 309236 Genre Camionnette Spécification Camionnette fermée Année 2020 / 08

Kilométrage 94 797 km

Numéro de châssis W1V4156031U280122

Condition technique 🔘 🔵 🔵 🔵 Remarques

airco, zijdeur, 94 dkm.

Prix €11700

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 4x2 Type de plancher 615 kg 1 365 kg Poids net Poids nominal brut 1 980 kg Capacité de remorquage non 690 kg

freiné

Capacité de remorquage 1 050 kg

freinée, Axe médian

Empattement 270 cm

ressort hélicoïdal Type de suspension

Cabine

Type de cabine Cabine simple

Tempomat Air conditionné

Nombre d'airbags

Aide au stationnement Aucun

Vitres electriques Rétoviseurs électriques

Cloison intermédiaire

Couleur Blanc

Guide d'entretien

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 59 Kw (80 Hp) Type de carburant Gas-oil Norme Euro 6

Courroie de transmission Type de distribution

Boîte manuelle Genre de boîte de vitesses 6

Vitesses Direction assistée

ABS ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 160 cm Largeur de la caisse 146 cm Hauteur de la caisse 116 cm Hauteur du plancher de 58 cm

chargement

108 cm Hauteur de passage Galerie Aucun Portières latérales

Fermeture arrière Porte double

Chaises

2 Places assises Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques airco, zijdeur, 94 dkm.

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions







Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage 33330 Électrique 00000

Cabine

Interne 00000 00000 Extérieures Colonne de direction 00000 Suspension 00000 00000 Châssis Freins 00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du Système de refroidissement 🔵 🌑 🔘 🔘 Système de carburant 0000 Système d'échappement Système de graissage 0000 Boîte de vitesses 0000 Embrayage 00000 Transmisson 33330

Carroserie

État interne 00000 Etat extérieur 00000

Pneus/roues

Pneus 00000

Pneus / essieux



Mesure des pneus:195/65R15,0 ressort hélicoïdal Freins à disques



Mesure des pneus:195/65R15,0 ressort hélicoïdal Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état Bon état

Raisonnable de l'État Etat modérée

Ne répond pas aux exigences