

OPEL MOVANO 2.3 CDTI 145 L2H2



Numéro de référence 309326
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2018 / 09
 Kilométrage 130 093 km

Numéro de châssis
 W0VMRS600JB153225

Condition technique

Remarques
 L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak
 (A15)

Prix €17750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
 Configuration 4x2
 Type de plancher 1 274 kg
 Poids net 2 026 kg
 Poids nominal brut 3 300 kg
 Capacité de remorquage non freiné 750 kg
 Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 500 kg
 Crochet d'attelage
 Empattement 368 cm
 Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
 Tempomat
 Air conditionné
 Webasto
 Nombre d'airbags 1
 Aide au stationnement l'arrière
 Vitres électriques
 Rétroviseurs électriques
 Couleur Blanc
 Guide d'entretien
 Miroirs chauffants
 Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 107 Kw (145 Hp)
 Type de carburant Gas-oil
 Norme Euro 6
 Type de distribution Chaîne de transmission
 Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
 Vitesses 6
 Direction assistée
 ABS
 ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 291 cm
 Largeur de la caisse 174 cm
 Hauteur de la caisse 189 cm
 Hauteur du plancher de chargement 56 cm
 Hauteur de passage 183 cm
 Marchepied arrière
 Galerie Aucun
 Fermeture arrière Porte double
 Équipement d'atelier

Chaises

Places assises 2
 Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2, werkplaatsinrichting, airco, trekhaak

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

Etat extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences