

RENAULT MASTER T35



Numéro de référence 309337
 Genre Camionnette
 Spécification Frigo
 Année 2011 / 11
 Kilométrage 486 372 km

Numéro de châssis
 VF6VFE4A145673233

Condition technique 

Remarques
 KOELWAGEN
 (A15)

Prix € 5450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
 Configuration 4x2
 Type de plancher 970 kg
 Poids net 2 530 kg
 Poids nominal brut 3 500 kg
 Empattement 368 cm
 Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
 Nombre d'airbags 1
 Aide au stationnement Aucun
 Vitres électriques ✓
 Rétroviseurs électriques ✓
 Couleur Blanc
 Miroirs chauffants ✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 74 Kw (101 Hp)
 Type de carburant Gas-oil
 Norme Euro 4
 Type de distribution Chaîne de transmission
 Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
 Vitesses 6
 Direction assistée ✓
 ABS ✓

Carrosserie

Modèle construction rallongé
 Longueur de la caisse 288 cm
 Largeur de la caisse 186 cm
 Hauteur de la caisse 182 cm
 Hauteur du plancher de chargement 63 cm
 Galerie Aucun
 Fermeture arrière Porte simple

Chaises

Places assises 3
 Revêtement de siège en tissu

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier
 Type de moteur de refroidissement vatna
 Moteur de refroidissement électrique
 Type de refroidissement Plaques eutectiques
 Réfrigération jour/nuit Night cooling

Remarques

Remarques KOELWAGEN

Pneus/roues

Roue de secours ✓

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrosserie

Carrosserie ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État extérieur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ État modérée
- ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences