# VOLKSWAGEN CADDY 1.6 L1 MARGE NAP !

| | |
|---|---|
| Numéro de réference | 309356 |
| Genre | Camionnette |
| Spécification | Camionnette compacte |
| Année | 2015 / 09 |
| Kilométrage | 208 695 km |

**Numéro de châssis**

WV1ZZZ2KZFX130012

Condition technique

**Remarques**

L1 Trekhaak 75Pk MARGE NAP!

( A15 )

## Prix € 6900


KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01


## Equipement

### Châssis

| | |
|---|---|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Configuration | 4x2 |
| Type de plancher | 782 kg |
| Poids net | 1 377 kg |
| Poids nominal brut | 2 159 kg |
| Capacité de remorquage non freiné | 700 kg |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 1 400 kg |
| Crochet d'attelage | √ |
| Empattement | 268 cm |
| Type de suspension | à lames |

### Cabine

| | |
|---|---|
| Type de cabine | Cabine simple |
| Nombre d'airbags | 1 |
| Aide au stationnement | Aucun |
| Vitre teintée | √ |
| Vitres electriques | √ |
| Rétoviseurs électriques | √ |
| Cloison intermédiaire | √ |
| Couleur | Argent |
| Métallique | √ |
| Miroirs chauffants | √ |

### Ligne d'entraînement

| | |
|---|---|
| Puissance du moteur | 55 Kw (75 Hp) |
| Type de carburant | Gas-oil |
| Norme Euro | 5 |
| Type de distribution | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle |
| Vitesses | 5 |
| Direction assistée | √ |
| ABS | √ |
| ASR | √ |

### Carroserie

| | |
|---|---|
| Longueur de la caisse | 165 cm |
| Largeur de la caisse | 147 cm |
| Hauteur de la caisse | 122 cm |
| Hauteur du plancher de chargement | 58 cm |
| Galerie | Aucun |
| Fermeture arrière | Porte double |

### Chaises

| | |
|---|---|
| Places assises | 2 |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

| | |
|---|---|
| Remarques | L1 Trekhaak 75Pk MARGE NAP! |

### Pneus/roues

| | |
|---|---|
| Roue de secours | √ |


**Coordonnées**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444


**Agréée et compétente**

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions




Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

| | |
|---|---|
| Tableau affichage | ●●●●○ |
| Électrique | ●●●●○ |

### Cabine

| | |
|---|---|
| Interne | ●●●●○ |
| Extérieures | ●●●○○ |
| Colonne de direction | ●●●●○ |
| Suspension | ●●●●○ |
| Châssis | ●●●●○ |
| Freins | ●●●●○ |

### Ligne d'entraînement

| | |
|---|---|
| Les données générales du moteur | ●●●●○ |
| Système de refroidissement | ●●●●○ |
| Système de carburant | ●●●●○ |
| Système d'échappement | ●●●●○ |
| Système de graissage | ●●●○○ |
| Boîte de vitesses | ●●●●○ |
| Embrayage | ●●●●○ |
| Transmisson | ●●●●○ |

### Carroserie

| | |
|---|---|
| État interne | ●●●●○ |
| Etat extérieur | ●●●●○ |

### Pneus/roues

| | |
|---|---|
| Pneus | ●●●●○ |

## Pneus / essieux

**1**

Mesure des pneus:195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

**2**

Mesure des pneus:195/65R15,0
à lames
Freins à disques

**Coordonnées**

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

**Légende pour le rapport d'inspection**

| | |
|---|---|
| ●●●●● | Très bon état |
| ●●●●○ | Bon état |
| ●●●○○ | Raisonnable de l'État |
| ●●○○○ | Etat modérée |
| ●○○○○ | Ne répond pas aux exigences |