

OPEL COMBO 1.3 CDTI



Numéro de référence 309487
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2014 / 04
 Kilométrage 257 423 km

Numéro de châssis
 W0L6ZYC1AE9544837

Condition technique 

Remarques

AIRCO

(A15)



Prix € 5500

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	775 kg
Poids net	1 265 kg
Poids nominal brut	2 040 kg
Capacité de remorquage non freiné	500 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	1 000 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	276 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Multicolore

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	66 Kw (90 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Direction assistée	✓
ABS	✓

Carroserie

Modèle construction	standard
Longueur de la caisse	159 cm
Largeur de la caisse	150 cm
Hauteur de la caisse	131 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Hauteur de passage	119 cm
Galerie	avec rouleau
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	AIRCO
-----------	-------

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tableau affichage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Électrique ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cabine

Interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Extérieures ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Colonne de direction ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Suspension ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Châssis ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Freins ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Ligne d'entraînement

Les données générales du ^{motor} ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de refroidissement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de carburant ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système d'échappement ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Système de graissage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Boîte de vitesses ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Embrayage ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Transmission ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Carrosserie

État interne ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

État extérieur ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus/roues

Pneus ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 185/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 185/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à tambour

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Très bon état
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Bon état
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Raisonnable de l'État
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ État modérée
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Ne répond pas aux exigences