MERCEDES-BENZ SPRINTER 315 L2H2 BI-TEMP FR

Numéro de réference	317064
Genre	Camionnette
Spécification	Frigo
Année	2021 / 06
Kilométrage	134 734 km

Numéro de châssis
W1V9076331P305605

Condition technique

Remarques
L2H2 BI-TEMP FRIGO Koelwagen

(A15)

Prix € 39900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 339 kg
Poids net	2 161 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	√
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres electriques	√
Rétoviseurs électriques	√
Cloison intermédiaire	√
Couleur	Blanc
Caméra de recul	√

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	110 Kw (149 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Longueur de la caisse	126 cm
Largeur de la caisse	178 cm
Hauteur de la caisse	156 cm
Hauteur du plancher de chargement	72 cm
Marchepied arrière	√
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement	Carrier
Type de moteur de refroidissement	Onbekend
Moteur de refroidissement	diesel électrique
Type de refroidissement	De refroidissement et de congélation
Réfrigération jour/nuit	Réfrigération jour et nuit

Remarques

Remarques	L2H2 BI-TEMP FRIGO Koelwagen Dag/Nacht Airco Mbux Euro6!

Pneus/roues

Roue de secours	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage	●●●●○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●●○
Extérieures	●●○○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●●○
Transmisson	●●●●○

Carroserie

État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Système frigorifique

Systèmes	●●●●○

Pneus/roues

Pneus	●●●●○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

2

Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences