

FORD TRANSIT CUSTOM L2H1 Dubbel Cabine !



Numéro de référence 318037
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2021 / 02
 Kilométrage 235 505 km

Numéro de châssis
 WF0ZXXTTGZLT60807

Condition technique 

Remarques
 L2H1 Dubbel Cabine Navi Camera ACC
 (A15)

Prix € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 238 kg
Poids nominal brut	3 200 kg
Empattement	330 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	96 Kw (130 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	189 cm
Largeur de la caisse	172 cm
Hauteur de la caisse	139 cm
Hauteur du plancher de chargement	67 cm
Hauteur de passage	137 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Vitres latérales	2
Fermeture arrière	Hayon élévateur
Équipement d'atelier	✓

Chaises

Places assises	6
Configuration des sièges	3+3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L2H1 Dubbel Cabine Navi Camera ACC Automaat Pdc 1e Eigenaar Euro6!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profilé roue de secours	5 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences