

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 V6 L3H2 Airco




Cikkszám 295540
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2018 / 01
Kilométerszámláló 78 660 km

Alvázszám
WDB9076351P024013

Műszaki állapot

Megjegyzések
V6 L3H2 Airco Automaat Stoelverwarming
(A15)

Ár € 43900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Maximális súly 1 014 kg
Önsúly 2 486 kg
Peso bruto 3 500 kg
Vontatóhorog ✓
Tengelytáv 433 cm
Felfüggesztés típusa rugós felfüggesztés

Fülke

Légkondicionálás ✓
Színezett üveg ✓
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
Kazettás rádió ✓
Szín Ezüst
Fűtött tükrök ✓

Hajtószíj

Motorteljesítmény 140 Kw (190 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Sebességváltó fajtája Automatikus
Sebességek száma 7
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája magasított
Raktér hossza 430 cm
Raktér szélessége 178 cm
Raktér magassága 191 cm
Rakodófelület magassága 68 cm
Hátsó lépcső ✓
Oldalajtók 1
Hátsó ajtók kétajtós

Ülések

Ülések száma 3

Megjegyzések

Megjegyzések V6 L3H2 Airco Automaat
Stoelverwarming

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek