

MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Dubbel Cabine!



Cikkszám 305107
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2016 / 03
Kilométerszámláló 140 209 km

Alvászám
WDF44770513149317

Műszaki állapot

Megjegyzések
L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED
(A15)

Ár € 25750

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Önsúly	2 229 kg
Peso bruto	3 200 kg
Vontatóhorog	✓
Tengelytáv	320 cm
Felfüggesztés típusa	spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája	Dupla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légszákok száma	2
Parkolási támogatás	Nincs
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
GPS navigáció	✓
Szín	Antracit
Karbantartási útmutató	✓
Fűtött tükrök	✓
Tolatókamera	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	100 Kw (136 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	5
Eloszlás típusa	Lánchajtás
Sebességváltó fajtája	Automatikus
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Raktér hossza	171 cm
Raktér szélessége	162 cm
Raktér magassága	131 cm
Rakodófelület magassága	52 cm
Magasságkorlátozás	124 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Oldalajtók	1
Oldalablakok	2
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	5
Ülések elrendezése	2+3
Üléshuzat	műbőr

Megjegyzések

Megjegyzések	L3 XL Dubbel Cabine Automaat LED Airco/ECC Trekhaak Deuren Camera!
--------------	--

Abroncsok/Kerekek

Pótkerék	✓
----------	---

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Kerékelfüggesztés



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 225/55R17,0
spirálrugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 225/55R17,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek