

MERCEDES-BENZ VITO 114 L2 Lang Tourer Pro!



Cikkszám 305619
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Személyszállítás
Első 2020 / 07
Kilométerszámláló 143 633 km
Alvázszám
W1V44770313723781
Műszaki állapot
Megjegyzések
L2 Lang Tourer Pro Airco Camera Navigatie
(A15)

Ár € 24900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 2 144 kg
Peso bruto 3 100 kg
Tengelytáv 320 cm
Felfüggesztés típusa spirálrugó

Fülke

Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légzsákok száma 4
Hátsó ablaktörlő ✓
Parkolási támogatás Első és hátsó
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
GPS navigáció ✓
Szín Fekete
Karbantartási útmutató ✓
Fűtött tükrök ✓
Tolatókamera ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 105 Kw (143 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Lánc hajtás
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája hosszabbított
Raktér hossza 61 cm
Raktér szélessége 142 cm
Raktér magassága 128 cm
Rakodófelület magassága 52 cm
Magasságkorlátozás 118 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Oldalajtók 1
Hátsó ajtók rakodótér-ajtó

Ülések

Ülések száma 9
Üléshuzat Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések L2 Lang Tourer Pro Airco
Camera Navigatie
Personenvervoer 1e Eigenaar!

Abronsok/Kerekek

Pótkerék ✓
Pótkerék profilja 8 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 225/55R17,0
spirálrugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 225/55R17,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek