

ISUZU D-MAX 2.5D



Cikkszám 306221
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Áruszállító
Első 2016 / 11
Kilométer számláló 226 628 km

Alvázszám
MPATFS86JGT012220

Műszaki állapot

Megjegyzések
GRIJSKENTEN 4X4

(A15)



Ár € 13950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	1 085 kg
Önsúly	1 915 kg
Peso bruto	3 000 kg
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	3 500 kg
Vontatóhorog	✓
Tengelytáv	310 cm
Felnik	✓
Felfüggesztés típusa	rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	6
Parkolási támogatás	Nincs
Színezett üveg	✓
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Szín	Ezüst

Hajtósíj

Motorteljesítmény	120 Kw (163 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	5
Eloszlás típusa	Lánchajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája	hosszabbított
Raktér hossza	178 cm
Raktér szélessége	152 cm
Raktér magassága	47 cm
Rakodófelület magassága	69 cm
Hátsó lépcső	✓
Tetőcsomagtartó	Nincs
Hátsó ajtók	rakodótér-ajtó

Ülések

Ülések száma	2
Üléshuzat	Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések	GRIJSKENTEN 4X4
--------------	-----------------

Abronsok/Kerekek

Pótkerék	✓
----------	---

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 255/65R17,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 255/65R17,0
rugós felfüggesztés
Dobfékek

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek