

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L3H2 Maxi Autom.



Cikkszám 306300
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2020 / 11
Kilométerszámláló 145 715 km

Alvázszám
W1V9076351P305983

Műszaki állapot

Megjegyzések
L3H2 Maxi Airco Automaat 170Pk Navi
(A15)

Ár € 28700

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Maximális súly 1 035 kg
Önsúly 2 465 kg
Peso bruto 3 500 kg
Tömege fékezetlen 750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése 2 000 kg
Tengelytáv 433 cm

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légzsákok száma 2
Parkolási támogatás Első és hátsó
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
Válaszfal ✓
GPS navigáció ✓
Szín Fehér
Fűtött tükrök ✓
Tolatókamera ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 125 Kw (170 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Láncajtás
Sebességváltó fajtája Automatikus
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 440 cm
Raktér szélessége 177 cm
Raktér magassága 192 cm
Rakodófelület magassága 60 cm
Hátsó lépcső ✓
Tetőcsomagtartó Nincs
Hátsó ajtók kétajtós

Ülések

Ülések száma 2
Üléshuzat Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések L3H2 Maxi Airco Automaat
170Pk Navi Parkeersensoren
Euro6!

Abroncok/Kerekek

Pótkerék ✓

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Kerékelfüggesztés



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Felépítmény



Belső állapot



Külső állapot



Abroncsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 0/0R0,0



2

Gumiabroncsméret: 0/0R0,0

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek