

CITROEN BERLINGO 1.5 HDI L1H1 Airco 102PK



Cikkszám 306737
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Kompakt, zárt terű
Első 2022 / 05
Kilométerszámláló 98 431 km

Alvászszám
VR7EFYHT2NN524592

Műszaki állapot

Megjegyzések
L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!
(A15)

Ár € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	683 kg
Önsúly	1 337 kg
Peso bruto	2 020 kg
Tömege fékezetlen	710 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	1 500 kg
Tengelytáv	279 cm
Felfüggesztés típusa	spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	1
Parkolási támogatás	Nincs
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
Szín	Fehér
Karbantartási útmutató	✓

Hajtószíj

Motorteljesítmény	75 Kw (102 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Sebességek száma	6
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája	standard
Raktér hossza	153 cm
Raktér szélessége	129 cm
Raktér magassága	119 cm
Rakodófelület magassága	53 cm
Magasságkorlátozás	115 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Oldalajtók	1
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	3
Üléshuzat	Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések	L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!
--------------	--------------------------------------

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Kerékelfüggesztés



Fékek



Hajtószíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtószíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek