

CITROEN BERLINGO 1.5 HDI L1H1 Airco 102PK



Cikkszám 306738
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Kompakt, zárt terű
Első 2022 / 05
Kilométer számláló 75 414 km

Alvázszám
VR7EFYHT2NN524597

Műszaki állapot

Megjegyzések
L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!
(A15)



Ár € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Maximális súly 667 kg
Önsúly 1 373 kg
Peso bruto 2 040 kg
Tömege fékezetlen 730 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése 1 500 kg
Vontatóhorog ✓
Tengelytáv 279 cm
Felfüggesztés típusa spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légzsákok száma 1
Parkolási támogatás Első
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
Válaszfal ✓
Szín Fehér
Karbantartási útmutató ✓

Hajtószíj

Motorteljesítmény 75 Kw (102 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája standard
Raktér hossza 153 cm
Raktér szélessége 129 cm
Raktér magassága 119 cm
Rakodófelület magassága 53 cm
Magasságkorlátozás 115 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Oldalajtók 1
Hátsó ajtók kétajtós

Ülések

Ülések száma 3
Üléshuzat Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések L1H1 Airco 102PK 1e Eigenaar Org NL!

Abroncok/Kerekek

Pótkerék ✓
Pótkerék profilja 8 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek