

VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 TDI L3H2 140PK AUT!



Cikkszám 307125
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2019 / 07
Kilométer számláló 157 103 km

Alvázsza
WV1ZZSYZK9073143

Műszaki állapot

Megjegyzések
L3H2 (L2H1) Automaat LED 140PK Euro6
(A15)

Ár € 23900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	1 505 kg
Önsúly	1 995 kg
Peso bruto	3 500 kg
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	3 000 kg
Tengelytáv	364 cm
Felfüggesztés típusa	rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Légkondicionálás	✓
Légszákok száma	1
Parkolási támogatás	Első és hátsó
Színezett üveg	✓
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
GPS navigáció	✓
Szín	Ezüst
Fémes	✓
Karbantartási útmutató	✓
Fűtött tükrök	✓
Tolató kamera	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	103 Kw (140 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája	Automatikus
Sebességek száma	7
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája	hosszabbított
Raktér hossza	327 cm
Raktér szélessége	178 cm
Raktér magassága	174 cm
Rakodófelület magassága	62 cm
Hátsó lépcső	✓
Tetőcsomagtartó	Nincs
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	3
Üléshuzat	Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések	L3H2 (L2H1) Automaat LED 140PK Euro6 1e Eigenaar!
--------------	--

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 205/75R16,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 205/75R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek