

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI TOURER 9Prs Auto



Cikkszám 307351
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Személyszállítás
Első 2021 / 11
Kilométerszámláló 43 947 km

Alvászám
W1V44770313894471

Műszaki állapot

Megjegyzések
L2 9PRS TOURER-PRO Automaat Airco
(A15)

Ár € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 2 032 kg
Peso bruto 3 200 kg
Tengelytáv 320 cm
Felfüggesztés típusa spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája Dupla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légszákok száma 6
Hátsó ablaktörlő ✓
Parkolási támogatás Nincs
Színezett üveg ✓
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
Szín Szürke
Tolatókamera ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 100 Kw (136 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Lánchajtás
Sebességváltó fajtája Automatikus
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 62 cm
Raktér szélessége 132 cm
Raktér magassága 121 cm
Rakodófelület magassága 57 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Hátsó ajtók rakodótér-ajtó

Ülések

Ülések száma 9
Üléshuzat Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések L2 9PRS TOURER-PRO
Automaat Airco Navi 2xZijdeur
Euro6!

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 225/55R17,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 225/55R17,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek