

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 BI-TEMP Koelwagen



Cikkszám 308271
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Hűtő felépítmény
Első 2018 / 01
Kilométerszámláló 177 681 km
Alvázszám
WDB9066331P375876
Műszaki állapot 
Megjegyzések
BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk
(A15)

Ár € 29900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	963 kg
Önsúly	2 537 kg
Peso bruto	3 500 kg
Tömege fékezetlen	750 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	2 000 kg
Tengelytáv	367 cm
Felfüggesztés típusa	rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	1
Parkolási támogatás	Nincs
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
Szín	Fehér
Fűtött tükrök	✓
Tolatókamera	✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény	105 Kw (143 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Lánchajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Sebességek száma	6
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Raktér hossza	306 cm
Raktér szélessége	156 cm
Raktér magassága	178 cm
Rakodófelület magassága	70 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	3
Üléshuzat	Szövet

Hűtőaggregát

Hűtőmotor gyártmány	Carrier
Hűtőmotor típusa	xarios350mt
Hűtőmotor típusa	Compressor / electrisch
Hűtés módja	Hűtés és fagyasztás
Nappali/éjszakai hűtés	menetközbeni hűtés és éjszakai hűtés

Megjegyzések

Megjegyzések	BI-TEMP Koelwagen Carrier Camera 143Pk Euro6!
--------------	---

Abroncsok/Kerekek

Pótkerék	✓
Pótkerék profilja	5 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól azáltal, szakértői műszaki szolgáltatásokat, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Hűtőaggregát

Rendszerek



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 235/65R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 235/65R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek