

## PEUGEOT BOXER 2.0 BLUEHDI 130 DC L2H2



Cikkszám 308399  
Fajta Kisáruszállító  
Specifikáció Zárt áruszállító  
Első 2018 / 10  
Kilométerszámláló 124 183 km

**Alvázsza**  
VF3YC2MFB12J22904

Műszaki állapot   
**Megjegyzések**  
L2H2, dubbele cabine, airco, navi, pdc ,124  
( A15 )

**Ár € 15900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Felszerelés

### Alváz

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Tengelyek száma                      | 2                   |
| Konfiguráció                         | 4x2                 |
| Maximális súly                       | 1 450 kg            |
| Önsúly                               | 2 050 kg            |
| Peso bruto                           | 3 500 kg            |
| Tömege fékezetlen                    | 750 kg              |
| A pótkocsi középtengelyének fékezése | 2 500 kg            |
| Vontatóhorog                         | ✓                   |
| Tengelytáv                           | 345 cm              |
| Felfüggesztés típusa                 | rugós felfüggesztés |

### Fülke

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Fülke fajtája              | Dupla fülke |
| Automatikus sebességtartás | ✓           |
| Légkondicionálás           | ✓           |
| Légzsákok száma            | 1           |
| Parkolási támogatás        | Nincs       |
| Elektromos ablak           | ✓           |
| Elektromos tükrök          | ✓           |
| Válaszfal                  | ✓           |
| Szín                       | Fehér       |
| Karbantartási útmutató     | ✓           |
| Fűtött tükrök              | ✓           |

### Hajtószíj

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Motorteljesítmény     | 96 Kw (130 Hp)  |
| Üzemanyag fajtája     | dízel           |
| Euró                  | 6               |
| Eloszlás típusa       | Szíjhajtás      |
| Sebességváltó fajtája | kézi kapcsolású |
| Sebességek száma      | 6               |
| Szervokormány         | ✓               |
| ABS                   | ✓               |
| ASR                   | ✓               |

### Felépítmény

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Raktér hossza           | 176 cm   |
| Raktér szélessége       | 180 cm   |
| Raktér magassága        | 203 cm   |
| Rakodófelület magassága | 53 cm    |
| Magasságkorlátozás      | 180 cm   |
| Tetőcsomagtartó         | Nincs    |
| Oldalajtók              | 1        |
| Oldalablakok            | 2        |
| Hátsó ajtók             | kétajtós |

### Ülések

|              |        |
|--------------|--------|
| Ülések száma | 7      |
| Üléshuzat    | Szövet |

### Megjegyzések

Megjegyzések L2H2, dubbele cabine, airco, navi, pdc ,124 dkm.

### Abroncok/Kerekek

|                   |      |
|-------------------|------|
| Pótkerék          | ✓    |
| Pótkerék profilja | 7 mm |

### Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

## Méretei



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Műszaki felmérés jegyzőkönyve

### Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



### Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



### Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



### Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



### Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



## Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 215/70R15,0  
spirálrugó  
Tárcsafék



Gumiabroncsméret: 215/70R15,0  
rugós felfüggesztés  
Tárcsafék

### Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek