

MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG Airco Came

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01



Cikkszám 308480
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Kompakt, zárt terű
Első 2019 / 12
Kilométerszámláló 14 914 km

Alvázszám
WDF4156031U276995

Műszaki állapot

Megjegyzések

LONG Airco Camera Euro6 !

(A15)

Ár € 14900



Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 1 381 kg
Peso bruto 1 980 kg
Tengelytáv 270 cm
Felfüggesztés típusa spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légszakok száma 1
Parkolási támogatás Nincs
Elektromos ablak ✓
Válaszfal ✓
Szín Fekete
Fémek ✓

Hajtószíj

Motorteljesítmény 59 Kw (80 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 160 cm
Raktér szélessége 146 cm
Raktér magassága 116 cm
Rakodófelület magassága 58 cm
Magasságkorlátozás 108 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Oldalajtók 1
Hátsó ajtók kétajtós

Ülések

Ülések száma 2
Üléshuzat Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések LONG Airco Camera Euro6 !

Abronsok/Kerekek

Pótkerék ✓

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek