

FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Cikkszám 308518
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Dobozos
Első 2020 / 10
Kilométerszámláló 65 140 km
Alvázsza
ZFA25000002P69395

Műszaki állapot 
Megjegyzések
Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi
(A15)

Ár € 24900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Önsúly 2 685 kg
Peso bruto 3 500 kg
Tengelytáv 404 cm
Felfüggesztés típusa rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légzsákok száma 1
Parkolási támogatás Nincs
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
GPS navigáció ✓
Szín Fehér
Karbantartási útmutató ✓
Tolatókamera ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 103 Kw (140 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Raktér hossza 423 cm
Raktér szélessége 203 cm
Raktér magassága 224 cm
Rakodófelület magassága 98 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Hátsó ajtók rakodótér-ajtó

Ülések

Ülések száma 3
Üléshuzat Szövet

Emelőfal

Emelőfal ✓
Emelőfal fajtája hátsó zárószelep
Emelőfal teherbírása 750 kg
Emelőfal gyártmánya dhollandia dhlm 08
Emelőfal mérete 145x210

Megjegyzések

Megjegyzések Bakwagen Laadklep Airco
140Pk Navi Euro6!

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Emelőfal

Írányítás



Rendszer



Abroncok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1 Gumiabroncsméret: 215/70R15,0
spirálrugó
Tárcsafék



2 Gumiabroncsméret: 215/70R15,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek