

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L3H2 MAXI



Cikkszám 308557
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2019 / 03
Kilométerszámláló 109 542 km
Alvázszám
WDB9076351P088730

Műszaki állapot
Megjegyzések



(A15)

Ár € 26900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Parkolási támogatás Nincs
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
Válaszfal ✓
Karbantartási útmutató ✓
Fűtött tükrök ✓
Tolatókamera ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 100 Kw (136 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Lánchajtás
Sebességváltó fajtája kézi kapcsolású
Sebességek száma 6
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája extra hosszabbított magasított
Tetőcsomagtartó Nincs
Oldalajtók 1
Hátsó ajtók kétajtós

Ülések

Ülések száma 3
Üléshuzat Szövet

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Kerékelfüggesztés



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Felépítmény



Belső állapot



Külső állapot



Abroncsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



Gumiabroncsméret: 0/0R0,0



Gumiabroncsméret: 0/0R0,0

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue circles: Nagyon jó állapotban
- 4 blue circles: Jó állapotban
- 3 blue circles: Ésszerű állapotban
- 2 blue circles: Mérsékelt állam
- 1 blue circle: Nem felel meg a követelményeknek