

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 CDI



Cikkszám 308821
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Nyitott rakfelület
Első 2023 / 12
Kilométerszámláló 295 km

Alvázsám
W1V9071351N222669

Műszaki állapot
Megjegyzések
AC AUTOMAAT
(A15)



Ár € 45950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma 2
Konfiguráció 4x2
Tengelytáv 433 cm
Felfüggesztés típusa rugós felfüggesztés

Fülke

Fülke fajtája Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás ✓
Légkondicionálás ✓
Légzsákok száma 1
Parkolási támogatás Nincs
Elektromos ablak ✓
Elektromos tükrök ✓
Szín Fehér
Fűtött tükrök ✓

Hajtósíj

Motorteljesítmény 140 Kw (190 Hp)
Üzemanyag fajtája dízel
Euró 6
Eloszlás típusa Lánc hajtás
Sebességváltó fajtája Automatikus
Szervokormány ✓
ABS ✓
ASR ✓

Felépítmény

Felépítmény fajtája extra hosszabbított
Raktér hossza 489 cm
Raktér szélessége 222 cm
Raktér magassága 40 cm
Rakodófelület magassága 87 cm
Tetőcsomagtartó Nincs
Hátsó ajtók rakodótér-ajtó

Ülések

Ülések száma 3
Üléshuzat Szövet
Könnyűülés bal

Megjegyzések

Megjegyzések AC AUTOMAAT

Abroncsok/Kerekek

Pótkerék ✓
Pótkerék profilja 8 mm

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Kerékelfüggesztés



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abroncsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 235/65R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 235/65R16,0
rugós felfüggesztés
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- 5 blue spheres: Nagyon jó állapotban
- 4 blue spheres: Jó állapotban
- 3 blue spheres: Ésszerű állapotban
- 2 blue spheres: Mérsékelt állam
- 1 blue sphere: Nem felel meg a követelményeknek