

MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG



Cikkszám 309236
Fajta Kisáruszállító
Specifikáció Zárt áruszállító
Első 2020 / 08
Kilométerszámláló 94 797 km

Alvászszám
W1V4156031U280122

Műszaki állapot

Megjegyzések
airco, zijdeur, 94 dkm.

(A15)



Ár € 11700

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Felszerelés

Alváz

Tengelyek száma	2
Konfiguráció	4x2
Maximális súly	615 kg
Önsúly	1 365 kg
Peso bruto	1 980 kg
Tömege fékezetlen	690 kg
A pótkocsi középtengelyének fékezése	1 050 kg
Tengelytáv	270 cm
Felfüggesztés típusa	spirálrugó

Fülke

Fülke fajtája	Szimpla fülke
Automatikus sebességtartás	✓
Légkondicionálás	✓
Légzsákok száma	1
Parkolási támogatás	Nincs
Elektromos ablak	✓
Elektromos tükrök	✓
Válaszfal	✓
Szín	Fehér
Karbantartási útmutató	✓

Hajtószíj

Motorteljesítmény	59 Kw (80 Hp)
Üzemanyag fajtája	dízel
Euró	6
Eloszlás típusa	Szíjhajtás
Sebességváltó fajtája	kézi kapcsolású
Sebességek száma	6
Szervokormány	✓
ABS	✓
ASR	✓

Felépítmény

Raktér hossza	160 cm
Raktér szélessége	146 cm
Raktér magassága	116 cm
Rakodófelület magassága	58 cm
Magasságkorlátozás	108 cm
Tetőcsomagtartó	Nincs
Oldalajtók	1
Hátsó ajtók	kétajtós

Ülések

Ülések száma	2
Üléshuzat	Szövet

Megjegyzések

Megjegyzések	airco, zijdeur, 94 dkm.
--------------	-------------------------

Abroncsok/Kerekek

Pótkerék	✓
----------	---

Elérhetőségi adatokat




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Minősített és szakértő



Kleyn Trucks megkülönbözteti magát a versenytársaitól az által, szakértői műszaki szolgálatok, a biztonsági ellenőrzések és a javítás.

Méretei



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Műszaki felmérés jegyzőkönyve

Alváz

Műszerfal kijelző kódok



Elektromos



Fülke

Belső



Külső



Kormányoszlop



Rugók



Alváz



Fékek



Hajtósíj

Motor, általános



Hűtőrendszer



Üzemanyag rendszer



Kipufogórendszer



Kenőrendszer



Sebességváltó



Tengelykapcsoló



Hajtósíj



Felépítmény

Belső állapot



Külső állapot



Abronsok/Kerekek

Gumiabroncsok



Gumiabroncsok /



1

Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék



2

Gumiabroncsméret: 195/65R15,0
spirálrugó
Tárcsafék

Elérhetőségi adatokat



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Magyarázat a vizsgálati jelentés

- Nagyon jó állapotban
- Jó állapotban
- Ésszerű állapotban
- Mérsékelt állam
- Nem felel meg a követelményeknek